



## Luxmeter Typ LX1330B



### Produkteigenschaften

- Batterieanzeige
- 4 wählbare Messbereiche
- Großes LCD-Display
- Hold-Funktion
- Selbstkalibrierung

### Lieferumfang

- Kalibrierbescheinigung
- 1 x Batterie (Typ 23 A)
- Aufbewahrungsschachtel
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Messbereich:	0 - 200.000 Lux	
Auflösung Display:	1 Lux	
Messgenauigkeit:	<20.000 Lux + / - 3 %	> 20.000 Lux + / - 5 %
Maße Fotosensor:	100 x 60 x 28 mm	
Maße Messgerät:	149 x 71 x 41 mm	
Energieversorgung:	1 x 9 Volt Blockbatterie	
Gewicht:	280g (mit Batterie)	
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 60 °C	
Luftfeuchtigkeit:	0-80%	

**HINWEIS:** Für Messungen vom Weißlicht-Anteil im UV-Licht **NICHT** geeignet!

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*